

## Аннотация рабочей программы дисциплины

# Электрометаллургия стали и ферросплавов

Закреплена за подразделением Кафедра металлургических технологий и оборудования (Новотроицкий филиал)

Направление подготовки

22.03.02 Металлургия

Профиль

Металлургия черных металлов

|                         |                 |                           |  |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Квалификация            | <b>Бакалавр</b> |                           |  |
| Форма обучения          | <b>заочная</b>  |                           |  |
| Общая трудоемкость      | <b>5 ЗЕТ</b>    |                           |  |
| Часов по учебному плану | 180             | Формы контроля на курсах: |  |
| в том числе:            |                 | экзамен 4                 |  |
| аудиторные занятия      | 38              |                           |  |
| самостоятельная работа  | 133             |                           |  |
| часов на контроль       | 9               |                           |  |

### Распределение часов дисциплины по курсам

| Курс              | <b>4</b> |     | Итого   |
|-------------------|----------|-----|---------|
|                   | УП       | РП  |         |
| Вид занятий       |          |     |         |
| Лекции            | 12       | 12  | 12 12   |
| Лабораторные      | 6        | 6   | 6 6     |
| Практические      | 20       | 20  | 20 20   |
| Итого ауд.        | 38       | 38  | 38 38   |
| Контактная работа | 38       | 38  | 38 38   |
| Сам. работа       | 133      | 133 | 133 133 |
| Часы на контроль  | 9        | 9   | 9 9     |
| Итого             | 180      | 180 | 180 180 |

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

|     |   |
|-----|---|
| 1.1 | Цель - формирование знаний о теоретических основах и технологиях электрометаллургического производства стали и ферросплавов, обеспечивающих требуемые свойства и качество готовой продукции.  |
| 1.2 | Задачи:   |
| 1.3 | - изучить процессы и оборудование для производства стали и ферросплавов: конструкции печей, технологии выплавки, параметры электроплавки, электрического режима и автоматизацию производства; |
| 1.4 | - научить проводить физико-химические и инженерные расчеты процессов, протекающих в электропечах;   |
| 1.5 | - научить разрабатывать технологическую схему производства заданной марки стали на базе современных методов выплавки в электродуговой печи, внепечной обработки и разливки.                   |

## 2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|            |   |
|------------|---|
| Блок ОП:   | Б1.В.ДВ.04  |
| <b>2.1</b> | <b>Требования к предварительной подготовке обучающегося:</b>  |
| 2.1.1      | Металлургические технологии   |
| 2.1.2      | Методы обработки экспериментальных данных   |
| 2.1.3      | Теория и технология окискования сырья и доменного производства  |
| 2.1.4      | Экстракция черных металлов из природного сырья  |
| 2.1.5      | Безопасность жизнедеятельности  |
| <b>2.2</b> | <b>Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:</b> |
| 2.2.1      | Курсовая научно-исследовательская работа (часть 3)  |
| 2.2.2      | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы  |
| 2.2.3      | Разливка и кристаллизация стали   |
| 2.2.4      | Теория и технология разливки стали  |
| 2.2.5      | Оборудование аглодоменного и сталеплавильного производств   |
| 2.2.6      | Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы   |

## 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

**ПК-2: Способен разрабатывать технологические процессы получения черных металлов, осуществлять контроль их выполнения и разрабатывать рекомендации по предупреждению и устранению дефектности продукции**

**Знать:**

ПК-2-31 Теоретические основы электрометаллургических процессов производства металлов

**ПК-6: Способен обоснованно выбирать и использовать новые цифровые технологии для повышения эффективности процессов получения черных металлов**

**Знать:**

ПК-6-31 Современные тенденции развития технологических процессов и конструкций агрегатов электрометаллургии

**ПК-5: Способен определять технико-экономические показатели процессов получения черных металлов, проводить анализ эффективности технологических процессов производства черных металлов и разрабатывать предложения по их совершенствованию**

**Знать:**

ПК-5-31 Влияние технологических параметров плавки и конструктивных особенностей электроплавильного оборудования на технико-экономические показатели производства высококачественных сталей, сплавов и ферросплавов

**ПК-1: Способен осуществлять технологические процессы по получению черных металлов, оценивать риски и определять меры по обеспечению их безопасности**

**Знать:**

ПК-1-31 Устройство, принцип действия и правила эксплуатации технологического оборудования электрометаллургического производства

**ПК-5: Способен определять технико-экономические показатели процессов получения черных металлов, проводить анализ эффективности технологических процессов производства черных металлов и разрабатывать предложения по их совершенствованию**

**Уметь:**

ПК-5-У1 Анализировать и совершенствовать техно-логические процессы производства высококачественных сталей, сплавов и ферросплавов в современных электроплавильных агрегатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>ПК-2: Способен разрабатывать технологические процессы получения черных металлов, осуществлять контроль их выполнения и разрабатывать рекомендации по предупреждению и устранению дефектности продукции</b>                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Уметь:</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-2-У1 Анализировать и рассчитывать основные параметры электрометаллургических производств  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ПК-6: Способен обоснованно выбирать и использовать новые цифровые технологии для повышения эффективности процессов получения черных металлов</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Уметь:</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-6-У1 Применять достижения науки в технологической практике электрометаллургических процессов.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ПК-1: Способен осуществлять технологические процессы по получению черных металлов, оценивать риски и определять меры по обеспечению их безопасности</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Уметь:</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-1-У1 Осуществлять технологический процесс производства высококачественных сталей и сплавов различными электрохимическими способами  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ПК-6: Способен обоснованно выбирать и использовать новые цифровые технологии для повышения эффективности процессов получения черных металлов</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Владеть:</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-6-В1 Алгоритмами численных методов расчета и оптимизации технологических процессов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ПК-1: Способен осуществлять технологические процессы по получению черных металлов, оценивать риски и определять меры по обеспечению их безопасности</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Владеть:</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-1-В1 Методами анализа технологических процессов в электрометаллургии и их влияния на качество сталей и сплавов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ПК-2: Способен разрабатывать технологические процессы получения черных металлов, осуществлять контроль их выполнения и разрабатывать рекомендации по предупреждению и устранению дефектности продукции</b>                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Владеть:</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-2-В1 Навыками выбора параметров электрометаллургических систем  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>ПК-5: Способен определять технико-экономические показатели процессов получения черных металлов, проводить анализ эффективности технологических процессов производства черных металлов и разрабатывать предложения по их совершенствованию</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Владеть:</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК-5-В1 Методикой определения оптимальных технологических параметров производства высококачественных сталей, сплавов и ферросплавов в современных электроплавильных агрегатах  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### **4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ**

| Код занятия | Наименование разделов и тем /вид занятия/   | Семестр / Курс | Часов | Формируемые индикаторы компетенций | Литература и эл. ресурсы | Примечание | КМ | Выполнимые работы |
|-------------|---|----------------|-------|------------------------------------|--------------------------|------------|----|-------------------|
|             | <b>Раздел 1. Электродуговые печи</b>  |                |       |                                    |                          |            |    |                   |
| 1.1         | Электросталеплавильные печи: общая характеристика, рабочее пространство, футеровка. /Лек/   | 4              | 1     | ПК-5-31 ПК-1-31 ПК-2-31 ПК-6-31    | Л1.1Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4     |            |    |                   |
| 1.2         | Конструкции ферросплавных печей: классификация печей ферросплавного производства, футеровка, определение параметров ванны ферросплавной печи. /Лек/ | 4              | 1     | ПК-5-31 ПК-1-31 ПК-2-31 ПК-6-31    | Л2.1 Л2.2 Э1 Э2 Э3 Э4    |            |    |                   |

|     |  |   |    |  |                                     |  |  |    |
|-----|--|---|----|--|-------------------------------------|--|--|----|
| 1.3 | Расчет баланса металла по переделам: прокатному, кузнечному, и электросталеплавильному / Пр/   | 4 | 4  | ПК-5-31 ПК-5-<br>У1 ПК-5-В1<br>ПК-1-31 ПК-1-<br>У1 ПК-1-В1<br>ПК-2-31 ПК-2-<br>У1 ПК-2-В1<br>ПК-6-31 ПК-6-<br>У1 ПК-6-В1 | Л1.1Л2.2<br>Э1 Э2 Э3 Э4             |  |  |    |
| 1.4 | Определение размеров дуговой электросталеплавильной печи /Пр/  | 4 | 2  | ПК-5-31 ПК-5-<br>У1 ПК-5-В1<br>ПК-1-31 ПК-1-<br>У1 ПК-1-В1<br>ПК-2-31 ПК-2-<br>У1 ПК-2-В1<br>ПК-6-31 ПК-6-<br>У1 ПК-6-В1 | Л1.1Л2.2<br>Э1 Э2 Э3 Э4             |  |  |    |
| 1.5 | Устройство дуговой сталеплавильной печи (ДСП) прямого действия /Лаб/   | 4 | 2  | ПК-5-31 ПК-5-<br>У1 ПК-5-В1<br>ПК-1-31 ПК-1-<br>У1 ПК-1-В1<br>ПК-2-31 ПК-2-<br>У1 ПК-2-В1<br>ПК-6-31 ПК-6-<br>У1 ПК-6-В1 | Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4     |  |  | P2 |
| 1.6 | Изучение технологии выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи /Лаб/  | 4 | 2  | ПК-5-31 ПК-5-<br>У1 ПК-5-В1<br>ПК-1-31 ПК-1-<br>У1 ПК-1-В1<br>ПК-2-31 ПК-2-<br>У1 ПК-2-В1<br>ПК-6-31 ПК-6-<br>У1 ПК-6-В1 | Л1.1Л2.2Л3.<br>1<br>Э1 Э2 Э3 Э4     |  |  | P3 |
| 1.7 | Подготовка к практическим и лабораторным занятиям /Ср/   | 4 | 10 | ПК-5-31 ПК-1-<br>31 ПК-2-31<br>ПК-6-31   | Л1.1Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4 |  |  |    |
| 1.8 | Самостоятельное изучение материала на тему:<br>Электрическое и механическое оборудование электросталеплавильных печей /Ср/   | 4 | 17 | ПК-5-31 ПК-1-<br>31 ПК-2-31<br>ПК-6-31   | Л1.1Л2.1<br>Л2.2<br>Э1 Э2 Э3 Э4     |  |  |    |
|     | <b>Раздел 2. Технология плавки стали в открытых дуговых печах</b>  |   |    |  |                                     |  |  |    |
| 2.1 | Физико-химические основы производства стали в дуговых печах /Лек/  | 4 | 1  | ПК-5-31 ПК-1-<br>31 ПК-2-31<br>ПК-6-31   | Л1.1Л2.1<br>Л2.2<br>Э1 Э2 Э3 Э4     |  |  |    |
| 2.2 | Основы технологии плавки стали в открытых дуговых печах:<br>- технология выплавки стали в дуговых печах с основной футеровкой;<br>- выплавка стали в кислых дуговых печах. /Лек/ | 4 | 2  | ПК-5-31 ПК-1-<br>31 ПК-2-31<br>ПК-6-31   | Л1.1Л2.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4             |  |  |    |
| 2.3 | Расчет шихты для выплавки стали в ДСП с использованием легированных отходов /Пр/   | 4 | 4  | ПК-5-31 ПК-5-<br>У1 ПК-5-В1<br>ПК-1-31 ПК-1-<br>У1 ПК-1-В1<br>ПК-2-31 ПК-2-<br>У1 ПК-2-В1<br>ПК-6-31 ПК-6-<br>У1 ПК-6-В1 | Л1.1Л2.1<br>Л2.2<br>Э1 Э2 Э3 Э4     |  |  |    |

|  |  |   |    |  |                                 |  |  |  |
|--|--|---|----|--|---------------------------------|--|--|--|
| 2.4  | Расчет материального и теплового балансов для выплавки углеродистой стали в ДСП (с применением кислорода) /Пр/   | 4 | 4  | ПК-5-31 ПК-5-<br>У1 ПК-5-В1<br>ПК-1-31 ПК-1-<br>У1 ПК-1-В1<br>ПК-2-31 ПК-2-<br>У1 ПК-2-В1<br>ПК-6-31 ПК-6-<br>У1 ПК-6-В1 | Л1.1Л2.1<br>Л2.2<br>Э1 Э2 Э3 Э4 |  |  |  |
| 2.5  | Самостоятельное изучение материала на тему:<br>Ковшевая обработка стали: способы, содержание, конструктивная и технологическая реализация, эффективность. /Ср/ | 4 | 15 | ПК-5-31 ПК-1-<br>31 ПК-2-31<br>ПК-6-31   | Л1.1Л2.1<br>Л2.2<br>Э1 Э2 Э3 Э4 |  |  |  |
| 2.6  | Выполнение контрольной работы /Ср/   | 4 | 40 | ПК-5-31 ПК-5-<br>У1 ПК-5-В1<br>ПК-1-31 ПК-1-<br>У1 ПК-1-В1<br>ПК-2-31 ПК-2-<br>У1 ПК-2-В1<br>ПК-6-31 ПК-6-<br>У1 ПК-6-В1 | Л1.1Л3.2<br>Э1 Э2 Э3 Э4         |  |  |  |
| <b>Раздел 3. Производство ферросплавов</b> |  |   |    |  |                                 |  |  |  |
| 3.1  | Способы производства ферросплавов. /Лек/   | 4 | 1  | ПК-5-31 ПК-1-<br>31 ПК-2-31<br>ПК-6-31   | Л2.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4             |  |  |  |
| 3.2  | Производство кремния и его сплавов. /Лек/  | 4 | 2  | ПК-5-31 ПК-1-<br>31 ПК-2-31<br>ПК-6-31   | Л2.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4             |  |  |  |
| 3.3  | Производство марганца и его сплавов. /Лек/   | 4 | 2  | ПК-5-31 ПК-1-<br>31 ПК-2-31<br>ПК-6-31   | Л2.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4             |  |  |  |
| 3.4  | Производство хрома и его сплавов. /Лек/  | 4 | 2  | ПК-5-31 ПК-1-<br>31 ПК-2-31<br>ПК-6-31   | Л2.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4             |  |  |  |
| 3.5  | Расчет материального и теплового баланса производства ферросилиция. /Пр/   | 4 | 3  | ПК-5-31 ПК-5-<br>У1 ПК-5-В1<br>ПК-1-31 ПК-1-<br>У1 ПК-1-В1<br>ПК-2-31 ПК-2-<br>У1 ПК-2-В1<br>ПК-6-31 ПК-6-<br>У1 ПК-6-В1 | Л2.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4             |  |  |  |
| 3.6  | Расчет материального и теплового баланса производства ферромарганца. /Пр/  | 4 | 3  | ПК-5-31 ПК-5-<br>У1 ПК-5-В1<br>ПК-1-31 ПК-1-<br>У1 ПК-1-В1<br>ПК-2-31 ПК-2-<br>У1 ПК-2-В1<br>ПК-6-31 ПК-6-<br>У1 ПК-6-В1 | Л2.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4             |  |  |  |
| 3.7  | Изучение различных видов ферросплавов /Лаб/  | 4 | 2  | ПК-5-31 ПК-5-<br>У1 ПК-5-В1<br>ПК-1-31 ПК-1-<br>У1 ПК-1-В1<br>ПК-2-31 ПК-2-<br>У1 ПК-2-В1<br>ПК-6-31 ПК-6-<br>У1 ПК-6-В1 | Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4             |  |  |  |
| 3.8  | Подготовка к практическим и лабораторным занятиям /Ср/   | 4 | 6  | ПК-5-31 ПК-1-<br>31 ПК-2-31<br>ПК-6-31   | Л2.1Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4         |  |  |  |

|      |   |   |    |  |   |  |     |  |
|------|---|---|----|--|---|--|-----|--|
| 3.9  | Самостоятельно изучение материала на тему:<br>Шихтовые материалы ферросплавного производства.<br>/Cр/ | 4 | 15 | ПК-5-31 ПК-1-31 ПК-2-31 ПК-6-31  | Л2.1Л3.1<br>Э1 Э2 Э3 Э4                     |  |     |  |
| 3.10 | Подготовка к экзамену по дисциплине /Cр/  | 4 | 30 | ПК-5-31 ПК-5-У1 ПК-5-В1<br>ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-В1<br>ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1<br>ПК-6-31 ПК-6-У1 ПК-6-В1 | Л1.1Л2.1<br>Л2.2Л3.1<br>Л3.2<br>Э1 Э2 Э3 Э4 |  |     |  |
| 3.11 | Экзамен по дисциплине /Экзамен/   | 4 | 9  | ПК-5-31 ПК-5-У1 ПК-5-В1<br>ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-В1<br>ПК-2-31 ПК-2-У1 ПК-2-В1<br>ПК-6-31 ПК-6-У1 ПК-6-В1 |   |  | KM1 |  |